

السؤال الأول

- [١٣] ١. ما هي اشتراطات استخدام الأسمنت في صناعة الخرسانة حسب ما ورد بالковد المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت [٦]
 الخرسانية؟ ثموضح بالرسم تأثير نسبة الماء/الأسمنت على قوة مقاومة الخرسانة.
 ٢. انكر بالتفصيل الفرق بين الأسمنت المقاوم للكبريتات والأسمنت الحديدي والأسمنت منخفض الحرارة.
 ٣. كيف يتم قياس كمية الأسمنت بالموقع؟ ما هو المحتوى الأقصى للأسمنت في الخرسانة المسلحة ولمذا؟

السؤال الثاني

- [١٤] ١. انكر تقسيم الحجارة الطبيعية جيولوجيا. وما هي الاختبارات التي تجري على أحجار البناء؟
 ٢. أشرح بالتفصيل طريقة صناعة الطوب الأسمنتي ثم اشرح كيفية قياس أبعاد الطوب. واذكر الاختبارات التي تجري عليه.
 ٣. أشرح مراحل صناعة الخرسانة طبقاً للكود المصري.

السؤال الثالث

- [١٤] في ضوء دراستك للكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:
 من اشتراطات الكود المصري: لا يستخدم الأسمنت البورتلاندي ----- في أعمال الخرسانة المسلحة.
 ب. المقاوم لل الكبريتات ج. الحجر الجيري د. متوسط الحرارة CEMI.

- [١٥] ١) في حالة تشويه الأسمنت على هيئة شکائر فيجب رصها بحيث تكون غير ملائمة للأرض ويلزم أن يسمح التوزيع للرصات بالتهوية المستمرة بحيث لا يزيد عدد الطبقات في الرصدة الواحدة على ---.
 ج. ١٠ ب. ٧ أ. ٥ د. ١٥

- [١٦] ٢) يجب اختبار الأسمنت عند بداية توريده للموقع قبل الاستخدام وفي حالة تخزين الأسمنت بالموقع لمدة تزيد على --- حتى وإن كان التخزين بطريقة سليمة فإنه يلزم إعادة اختباره.

- أ. ٣ أسابيع ب. شهر ج. ٦ أسابيع د. ٨ أسابيع

- [١٧] ٣) صلب تسليح عالي المقاومة رتبة ٥٢٠/٣٦٠ يعني أن ٣٦٠ ن/م هي قيمة
 أ. مقاومة الشد القصوى ب. إجهاد الخضوع ج. إجهاد حد المرونة د. إجهاد الضمان

- [١٨] ٤) يجب ألا يتعدى المقاييس الاعتباري الأكبر للركام الكبير ---- المسافة الخالصة بين أسياخ التسليح.
 أ. ثالث ب. ربع ج. خمس د. ثلاثة أرباع

- [١٩] ٥) لا يزيد المقاييس الاعتباري الأكبر للركام الكبير على ... مم في الخرسانة المسلحة.
 د. ٥٠ ج. ٤٠ ب. ٣٠ ج. ٢٠

- [٢٠] ٦) ----- استخدام ماء البحر في خلط الخرسانة المسلحة بجميع أنواعها.
 أ. يسمح بـ ج. يجوز د. يلزم

- [٢١] ٧) يحظر استخدام الإضافات التي تحتوي على ----- في الخرسانة المسلحة أو سابقة الإجهاد أو التي تحتوي على معادن مدفونة
 أ. كلوريدات ب. كبريتات ج. كربونات د. أكسيد

- [٢٢] ٨) يشترط في الخرسانة المحتوية على إضافة لا تقل مقاومتها للضغط عن القيم المناظرة لخلطات التحكم بأكثر من ----
 ج. ٧٪ ب. ٥٪ د. ٢٪

- [٢٣] ٩) إجهاد -----: هو الإجهاد الذي يبقى بعد إزالة افعال مقداره ٢٪ وذلك لأن نوع الصلب عالية المقاومة
 أ. حد المرونة ب. الخضوع ج. الضمان د. الشد الأقصى

- [٢٤] ١٠) لا يجوز فك فرم الجوانب والتي تعمل كمجرد غلاف للخرسانة قبل مرور -----.
 د. ٤٨ ساعة ج. ثلاثة أيام ب. أسبوع أ. يوم

- [٢٥] ١١) يجوز فك الفرم والشدات ل بلاطة سقف من الخرسانة المسلحة (أسمنت بورتلاندي عادي) مقاس ٢٠٠*١٠٠ بعد مدة -----.
 د. سبعة أيام ج. ستة أيام ب. أربعة أيام أ. ثلاثة أيام

- [٢٦] ١٢) لفك فرم وشدات بلاطة كابوليية من الخرسانة المسلحة (أسمنت بورتلاندي عادي) مقاس ٢٠٠*٢٠٠ يلزم مدة لا تقل عن -----.
 أ. ستة أيام ب. سبعة أيام ج. ثمانية أيام د. عشر أيام

- [٢٧] ١٣) يلزم مراعاة لا يقل سمك الغطاء الخرساني لصلب التسليح ل بلاطة سقف مصممت داخلي رتبة الخرسانة ٢٥٠ كجم/سم عن ...مم.
 د. ٢٥ ج. ٢٠ ب. ١٥ أ. ١٠

السؤال الرابع

- [١٧] ١. عرف معاير النعومة- المقاس الاعتباري الأكبر للركام
 [١٨] ٢. أذكر إشتراطات صلاحية الركام للإستخدام في الخرسانة.
 [١٩] ٣. ما هي الاختبارات التي تجري على الركام المستخدم في صناعة الخرسانة المسلحة مع شرح احدى هذه التجارب.
 [٢٠] ٤. عند تجهيز الركام لأحد الأعمال الهندسية وجد أن نتائج التحليل بالمناخلي القياسي كما يلى
 عند تجهيز الركام لأحد الأعمال الهندسية وجد أن نتائج تجربة التحليل بالمناخلي القياسي كما يلى:

المناخلي (مم)										
٠.١٦	٠.٣١	٠.٦٣	١.٢٥	٢.٥	٥	١٠	٢٠	٤٠	٨٠	١٠٠
٩٤	٨٠	٦٧	٥١	٢٨	٤	--	--	--	٣	١٠٠
١٠٠	١٠٠	٩٩.٢	٩٩	٩٨	٩٧	٦٩	٧	--	٣	٩٩.٢

منحنى التدرج لخلط الركام إذا كانت النسبة بين الرمل: الزلط هي ٢ : ٣.

ثم عين معاير النعومة- المقاس الاعتباري الأكبر للركام الكبير والخلط.

السؤال الخامس

- [١٥] ١) عرف كلا من : المثانة - الصلابة- إجهاد الضمان - المقاومة القصوى.
 [١٦] ٢) ارسم علاقة بين كلا من محتوى الكربون بالصلب والمقاومة - درجة الحرارة والمقاومة.
 [١٧] ٣) أجرى اختبار شد على عينة من الصلب ذات مقطع مستدير قطرها ٢٠ مم وطول القياس لها ١١٠ مم ، فإذا كانت
 قراءات الحمل بالطن والاستطالة بالملليمتر كالتالي :

الحمل (طن)										
استطالة (ملليمتر)										
٦	٦.٨	٧.٢	٧	٦.٦	٦	٥.٢	٤.٥	٤.٨	٢.٤	٣
٣٢	٣٠	٢٦	١٨	١٣	٨	٣	١	٠.١٢	٠.٠٦	٣٢

رسم منحنى الحمل والاستطالة ثم عين :

- أ- مقاومة الشد القصوى
 ب- إجهاد الضمان
 ج- % للاستطالة
 د- معاير المرونة
 هـ- معاير الرجوعية
 و- معاير المثانة

السؤال السادس

- [١٨] ١. ما الفرق بين كل من : (المقاومة ، المثانة) - (النفاذية ، المسامية) - (الصلابة ، الصلادة)
 [٢٠] ٢. ما هي الاحتياطات الواجب مراعاتها عند إجراء اختبار الضغط؟
 [٢١] ٣. كتلتين ٢٠ * ٢٠ * ٦٠ سم معرضتان لحمل ضغط عن طريق لوح. فإذا كانت الكتلة الأولى من الحديد الزهر والأخرى من
 الخشب. عين قيمة الحمل (P) عندما يكون الإجهاد في الحديد الزهر ٢٠ كجم/مم^٢ مع افتراض أن الحمل يحدث نفس
 النقص في الطول في الكتلتين، ثم عين المسافة بين الحمل (P) ومحور الكتلتين. علما بأن معاير المرونة للحديد الزهر في
 الضغط ١٠٠ طن/سم^٢ ومعايير المرونة للخشب في الضغط ١٥ طن/سم^٢.

السؤال السادس	السؤال الخامس	السؤال الرابع	السؤال الثالث	السؤال الثاني	السؤال الأول	مخرجات التعليم المستهدف
a-14-3/ a-15-1/ b-2-2/ b-5-1/ b-5-2/ b-6-2/ b-12-2/ c-2-1/ c-5-1/ c-5-2/ c-10-1/ c-15-1/ d-9-1	a-5-1/ a-5-2/ a-14-1/ a-14-3/ b-2-2/ b-5-2/ b-6-1/ c-2-1/ c-5-1/ c-5-2/ d-7-1	a-14-1/ a-14-3/ b-2-1/ c-5-2/ d-7-1	a-3-1/ a-3-2/ b-2-2/ d-7-1	a-5-2/ a-14-2/ a-15-1/ b-2-1/b-5-1/ b-6-1/ b-12-1/ c-2-1/ c-5-1/ c-5-2/ d-7-1	a-14-2/ a-15-1/ b-2-1/ b-5-2/ b-12-1/ c-2-1	

والله ولي التوفيق.....